



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro

Verbale. n. 23

Prot. 2015/0005101
Pianoro, li 06/07/2015

VERBALE PRATICHE SOTTOPOSTE A CONTROLLO L.R. 15/2013 E S.M.I. ART. 14 COMMA 5 PERIODO DI RIFERIMENTO 29/06/2015 – 03/07/2015

Richiamati:

- la L.R. 15/2013 e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia";
- l'Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo, (art. 14 comma 5 e art. 23 comma 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10) di cui alla Deliberazione Regionale n. 76/2014 del 27/01/2014;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Valli Savena-Idice n. 37 del 23/07/2014;

Visto l'elenco sotto riportato delle Segnalazioni di Inizio Attività (SCIA) assunte al protocollo dell'Unione dei Comuni Savena-Idice nei giorni compresi tra il **29/06/2015** e il **03/07/2015**:

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro e San Lazzaro di Savena

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Numero Pratica	Data Prot.	Numero Prot.	Cod. Pratica Rif.	Oggetto	Richiedente	Tecnico	Ubicazione
1	26/06/2015	4819 del 26/06/2015	SUAP 208/2015	SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Bellosi Cesare S.R.L.	Geom. Marco Monari	Via Liano 5 – Monterenzio (Bo)

Dato atto che:

- **non vi sono pratiche da inserire necessariamente nel campione**, come indicato nell'atto di coordinamento regionale, art. 5.2;
- **non vi sono pratiche da inserire due volte nell'elenco**, come due numeri immediatamente progressivi, per aumentare la probabilità del loro sorteggio, come indicato nell'Atto di coordinamento tecnico regionale, art. 5.3.

Valutato che si è provveduto ad effettuare il sorteggio utilizzando il programma SUAPNet con i valori di seguito riportati;

- Tot elementi: 1
- Tot elementi univoci: 1
- Num estrazioni: 1
- Seed: 6071204 (ggmmhhmm)

E che tale sorteggio ha portato all'estrazione del numero casuale 1, corrispondente alla **pratica SUAP 208/2015** (operatore Arch. Germana Pozzi).

Per quanto sopra indicato, si verbalizza che è **sottoposte a controllo a campione, ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. art. 14 comma 5**, la pratica sotto indicata:

Numero Pratica	Data Prot.	Numero Prot.	Cod. Pratica Rif.	Oggetto	Richiedente	Tecnico	Ubicazione
1	26/06/2015	4819 del 26/06/2015	SUAP 208/2015	SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Bellosi Cesare S.R.L.	Geom. Marco Monari	Via Liano 5 – Monterenzio (Bo)

La Responsabile del Procedimento
Suap Unione dei Comuni Savena-Idice
Dott.ssa Viviana Boracci

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)